

Miejsce:

Skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i Czyżewskiego.

Cel badania:

Weryfikacja zachowań rowerzystów przy urwanej infrastrukturze.


Termin badania i warunki pogodowe:

9 grudnia (poniedziałek) godz. 7:45-8:45, temperatura około 6 stopni, mokro, bez deszczu.

10 grudnia (wtorek), godz. 7:45-8:45 i 15:30-16:30, temperatura ok. 4 stopnie, sucho.

11 grudnia (środa), godz. 15:30-16:30, temperatura 0 stopni, czysto.

Schemat skrzyżowania i zaznaczone kierunki (relacje):



Opis skrzyżowania:

Koniec ulicy Wrocławskiej łączy się z ulicami Czyżewskiego (na południe) i Stachiewicza (na północ, przez tunel pod torami wyłącznie z jezdnią). Do skrzyżowania dochodzi droga dla rowerów wykonana w starym tunelu pod torami (obecnie tunel ten zapewnia dostęp na perony stacji Łobzów i prowadzi ruch pieszy). Droga dla rowerów z jednej strony urywa się na chodniku, z drugiej strony

dochodzi do przejścia dla pieszych (z sygnalizacją). Oprócz tej drogi dla rowerów, ulice Wrocławska, Czyżewskiego i Stachewicza nie mają infrastruktury rowerowej.

Zdjęcia badanego miejsca:



Ilustracja 1: Widok na tunel, w głębi po prawej droga dla rowerów wychodząca z tunelu pieszego



Ilustracja 2: Widok na ul. Wrocławską, w głębi tunel z drogą dla rowerów

Kartogram:

Źródło podróży	Cel, relacja	9 grudnia, 7:45-8:45					10 grudnia, 7:45-8:45					10 grudnia, 15:30-16:30					11 grudnia, 15:30-16:30					Statystyka
		K	KwK	M	MwK	Razem	K	KwK	M	MwK	Razem	K	KwK	M	MwK	Razem	K	KwK	M	MwK	Razem	
Tunel	Czyżewskiego jezdnia	0	0	2	0	2	1	0	4	2	7	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	Kobiety: 29%
	Wrocławska jezdnia	1	1	2	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Droga dla rowerów	Wrocławska chodnik lewy	7	1	6	3	17	4	0	6	0	10	3	0	3	0	6	0	0	4	0	4	Mężczyźni: 71%
	Czyżewskiego chodnik	1	0	1	0	2	3	1	4	2	10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
Wrocławska chodnik lewy	Droga dla rowerów	2	0	1	1	4	1	0	1	1	3	5	0	12	1	18	4	0	14	0	18	Bez kasku: 87%
Wrocławska chodnik prawy	Czyżewskiego chodnik	1	0	3	0	4	0	0	3	0	3	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	
Wrocławska jezdnia	Tunel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	W kasku: 13%
	Czyżewskiego jezdnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Czyżewskiego chodnik	Wrocławska chodnik prawy	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Prawidłowo: 18%
	Droga dla rowerów	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Czyżewskiego jezdnia	Tunel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	Nieprawidłowo: 82%
	Wrocławska jezdnia	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		12	2	20	4	38	9	1	21	9	40	10	0	21	2	33	6	0	21	0	27	Razem: 138

K – kobiety
KwK – kobiety w kaskach
M – mężczyźni
MwK – mężczyźni w kaskach
Poprawnie

Obserwacje na miejscu (przekazane przez osoby realizujące badanie):

Najbardziej poszkodowaną grupą są piesi. Przejście przez oba przejścia zajmuje czasem ponad 4 minuty.

Podsumowanie i wnioski z badania:

Aż 82% rowerzystów porusza się po skrzyżowaniu nieprawidłowo. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dominująca relacja (droga dla rowerów - Wrocławska, 80 przejazdów z 138 wszystkich) jest osiągalna jedynie jazdą chodnikiem, lub jazdą dookoła z oczekiwaniem na przejściu dla pieszych. Widać wyraźnie, że brak infrastruktury skutkuje nieprawidłowymi zachowaniami większej części rowerzystów oraz małym (w porównaniu z innymi badanymi punktami) ruchem rowerowym.

Na dominującej relacji widać wyraźnie kierunek ruchu zależny od pory dnia. Rano ruch dąży w kierunku ul. Wrocławskiej (centrum miasta), 27 przejazdów vs. 7 w drugą stronę. Po południu ruch

się odwraca, do centrum jechało 10 osób, wracało 36.

Podsumowanie wyników statystycznych:

Udział ruchu kobiet 29%, co jest znacznie mniejszą wartością, niż udział obserwowany w maju 2018, 19 (badania Stowarzyszenia KMR oraz Miasta): ok. 45%. Prawdopodobnie jest to wpływ pogody. Udział osób w kaskach: 13%. Szacowany ruch to ok. 300 rowerów na godzinę.